Eldgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Laboratoire fédérat d'essai des matériaux et de recherche Laboratoric federate di prova dei materiali e di ricerca Institut federal da controlla de material e da retschertgas Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Fesearch Lerchenfeldstrasse 5 Postfach CH-9014 St. Gallen Tel. +41-71-274 74 74 Fux +41-71-274 74 99



Untersuchungsbericht Nr. 128896

Auftraggeber:

BBT

Bio-Brandschutz Technologie GmbH

Postfach 58 9422 Staad

Prüfauftrag:

Wirkung von Flammschutz-Spray "BBT-S:A:F: 2050 W"

beim Einsatz auf Christbäume und Adventskränzen.

Prüfobjekt:

Christbäume und Adventskränze Rot-und Weisstanne

Kundenreferenz:

K. Pahud

Ihr Auftrag vom:

Anzahl Seiten:

7.7.1997

Eingang des Prüfobjektes:

Woche 29 / 1997

Ausführung der Prüfung:

30.7.- 5.8.1997

Beilage:

2 Polaroidfotos

242-GB-Kontr.-Visum: Rot-

St. Gallen, 06.08.1997 Abteilung Sicherheit

Der Prüfleiter:

Fachlicher Berater:

G.Bruggmann

Anmerkung: Die Untersuchungsergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Objekt. Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken, der blosse Hinweis darauf sowie auszugsweises Veröffentlichen bedürfen der Genehmigung der EMPA (vgl. Merkbhatt). Berichte und Unterhanen werden 10 Jahre archivite.

EMPA, Abteilung Sicherheit 2/4

Auftraggeber: E

Bio-Brandschutz-Technologie 9422 Staad

Bericht-Nr.

128896

Auftragsspezifizierung

- Test mit Rot- und Weisstannen

- Besprühung mit Brandschutzspray von unten und von oben

- Test mit Adventskränzen

- Als Zündquellen sollen Baumkerzen und Wunderkerzen verwendet werden

Für den Test wurden vom Auftraggeber geliefert:

- Bio-Brandschutzspray mit Sprühflasche

- Christbäume und Adventskränze Rot- und Weisstanne

Durch die EMPA eingekauft:

- Baumkerzen, Länge 108 mm / Durchmesser 13 mm

- Wunderkerzen, Länge 230 mm

Vorbereitung

Die Christbäume wurden am 17.7.1997 in Ständer ohne Wasser gestellt

Vorbehandlung

Die Christbäume und Adventskränze, Rot- und Weisstanne wurden mit Brandschutzspray solange besprüht, bis der Eindruck entstand, dass die Einsprühung gleichmässig sei, ohne dass ein Abtropfen erfolgte.

Trocknung bei Raumtemperatur.

Zeitraum zwischen Einsprühen und Brenntest 6 Tage.

Durchgeführte Prüfungen:

Brenntest Adventskranz

Der Adventskranz wurde auf eine nichtbrennbare Unterlage gelegt.

Zündquelle: Baumkerze

Die brennende Kerze wurde auf den Kranz gelegt (umgefallene Kerze simulierend)

Zündquelle: Zylinderkerze Durchmesser 40 mm

Mittels Draht aufgesteckte Kerze wurde bis zum Ende abgebrannt (vergessene Kerze simulierend)

Brenntest Christbaum

Zündquellen: Baumkerze und Wunderkerze

Die brennende Kerze wurde so positioniert, dass sich ein Ast im Abstand von ca. 5 cm oberhalb der Flamme befand.

Die Wunderkerze wurde so angeordnet, dass eine absichtliche Berührung mit den Nadeln entstand.

EMPA, Abteilung Sicherheit 3/4

Auftraggeber: Bio-Brandschutz-Technologie 9422 Staad

Bericht-Nr.

128896

Resultate

Adventskranz Weisstanne

"umgefallene Kerze"

Langsames Brennen, jedoch selbstverlöschend. Nadeln bleiben grösstenteils haften. Zerstörter Bereich: ca. 20 cm x Kranzbreite

"vergessene Kerze"

Ganz kurzes Aufflackern beim Ausbrennen der Kerze. Sofortiges selbstverlöschen. Zerstörte Fläche: ca. 2 x 2 cm

Langsame Ausbreitung des Feuers, selbstverlöschend.

Adventskranz Rottanne

"umgefallene Kerze"

Intensiveres Brennen als Weisstannenkranz, jedoch selbstverlöschend. Nadeln bleiben grösstenteils haften. Zerstörter Bereich: ca. 1/4 des Kranzumfanges.

"vergessene Kerze"

Nadeln bleiben grösstenteils haften. Zerstörter Bereich: ca. 1/4 des Kranzumfanges. Weiterbrennen des flüssigen Wachses 22 Minuten, ohne ein Weiterbrennen des Kranzes zu verursachen, da die Flamme im verkohlten Bereich brannte.

Christbaum Weisstanne

Baumkerze

Der Ast entzündet sich, selbstverlöschend nach 31 Sekunden. Nadeln bleiben grösstenteils haften. Nachglimmen ca. 20 Sekunden. Zerstörte Fläche ca. 35 x 17 cm

Wunderkerze

Der Ast entzündet sich, selbstverlöschend nach 27 Sekunden. Nadeln bleiben grösstenteils haften. Nachglimmen ca. 20 Sekunden. Zerstörte Fläche ca. 27 x 7 cm

Christbaum Rottanne

Baumkerze

Heftiges Brennen, selbstverlöschend nach 43 resp. 81 Sekunden. (2 Versuche) Nadeln bleiben grösstenteils haften. Nachglimmen ca. 30 Sekunden. Zerstörte Fläche ca. 42 x 42 cm

EMPA, Abteilung Sicherheit 4/4

Bericht-Nr.

128896

Auftraggeber: Bio-Brandschutz-Technologie 9422 Staad

Wunderkerze

Der Ast entzündet sich, selbstverlöschend nach 35 Sekunden. Nadeln bleiben grösstenteils haften. Nachglimmen ca. 44 Sekunden. Zerstörte Fläche ca. 30 x 25 cm

Gebrauchseigenschaften des Bio-Brandschutzsprays

Die Menge von 500 ml in der Sprayflasche ist genügend, um einen Adventskranz und einen Christbaum (Höhe ca. 1,80 m) einzusprühen.

Die verwendete Spraydüse funktionierte einwandfrei.

Die eingesprühten Proben wiesen nach der Trocknung eine kaum sichtbare Farbveränderung auf. Der Flammschutzspray BBT-S.A.F. 2050 W hat die Eigenschaft als Nadelhaftmittel zu wirken.

Bewertung

Aufgrund der geprüften Kombinationen können folgende Schlüsse gezogen werden:

Bei Anwendung des Brandschutzmittels nach Gebrauchsanweisung resultiert eine positive Wirkung auf die Flammenausbreitung.

Das geprüfte Mittel bietet einen vobeugenden Flammschutz, kann jedoch die Risiken eines Vollbrandes nicht ausschliesen.

Ein Vermerk auf der Sprayflaschenetikette mit folgendem Wortlaut wäre empfehlenswert:

Christbaum nicht in Nähe brennbarer Materialien stellen (z.B. Vorhänge) Adventskränze auf nichtbrennbare Unterlage stellen (z.B. Alufolie)